





9683301/9683401/9683501

EPPA™ Monitorarm voor twee monitoren
EPPA™ Dubbla Bildskärmsarmar
EPPA™ ramię na 2 monitory
Кронштейн для рычага двух мониторов EPPA™
Braço duplo para monitor EPPA™





EPPA™ Dual Monitor Arm
Bras porte-écran double EPPA™
Brazo doble para monitor EPPA™
EPPA™ Doppel-Monitorarm
Braccio Monitor Doppio EPPA™



1A

Clamp | Pince | Abrazadera | Klemmvorrichtung | Morsetto | Klem | Klämma | Zacisk






Зажимное крепление | Grampo





1B

Grommet | Oeillet | Ojal | Durchführungstülle | Anello di tenuta | Pakkingring | Genomföring | Oczko ochronne

Крепежный винт | Olhal



2



Ensure arm is secured to desk before attaching monitors.

Assurez-vous que le bras est bien fixé au bureau avant de fixer les moniteurs.

Asegúrese de que el brazo esté fijado al escritorio antes de acoplar los monitores.

Stellen Sie sicher, dass der Arm am Schreibtisch befestigt ist, bevor Sie Monitore anbringen.

Prima di installare il monitor, assicurarsi che il braccio sia ben fissato alla scrivania.

Zorg ervoor dat de arm aan het bureau is bevestigd voordat u monitors bevestigt.



Försäkra dig om att armen är fastsatt på bänken innan du monterar skärmar.

Przed zamontowaniem monitorów upewnij się, że uchwyt jest dobrze przytwierdzony do blatu.

Убедитесь в том, что кронштейн надежно закреплен на столе, прежде чем устанавливать мониторы.

Certifique-se de que o braço esteja seguro na mesa antes de ligar os monitores.

Adjustments | Réglages | Ajustes | Anpassungen | Regolazioni | Verstellen | Justeringar | Regulacja | Регулировки | Ajustes



- 2. Monitor Tilt
- 2. Inclinaison du moniteur
- 2. Inclinação del monitor
- 2. Neigung des Monitors
- 2. Inclinazione del monitor
- 2. Monitor-hellingshoek
- 2. Skärmlutning
- 2. Przechył monitora
- 2. Наклон монитора
- 2. Inclinação do Monitor

Use a chave sextavada de 6 mm (H) para ajustar os parafusos no braço. Ao ajustar a tensão do monitor, se o monitor subir, ajuste o parafuso na direção "-". Se o monitor baixar, ajuste o parafuso na direção "+".

